

TERMINALES POR TORNILLERÍA / TERMINAL CONNECTORS
WITH SCREW FUSE / COSSES AVEC VIS À TÊTE FUSIBLE

Ref.	Sec. (mm ²)	L Long. desforre Strip length Long. dénudage (mm)		
BTF-800/1000	800 - 1000	80	8 x M24	22




SOFAMEL

C/ Thomas Alva Edison, 16-17
Pol. Ind. Plans d'Arau
08787 La Pobla de Claramunt | Barcelona - Spain
T. +34 938 087 980 | info@sofamel.es
www.sofamel.com

X-101321 R2 25/03/26

BTF

TERMINALES CON TORNILLO FUSIBLE
TERMINAL CONNECTORS WITH SCREW FUSE
COSSES AVEC VIS À TÊTE FUSIBLE




SOFAMEL

www.sofamel.com
info@sofamel.es

- 1.- Seleccionar el terminal a instalar según la sección del conductor a conectar.
- 2.- Retirar el aislamiento del cable en la longitud especificada y cepillar el conductor.
- 3.- Introducir el conductor completamente en el terminal.
- 4.- Atornillar alternando hasta romper las cabezas fusibles de los tornillos.

LONGITUD DE DESFORRE

STRIPPING LENGTH / LONGUEUR DE DÉNUDAGE



- 1.- Select the terminal to be installed depending on the section of the conductor to be connected.
- 2.- Remove the insulation from the cable at the specified length and brush the conductor.
- 3.- Insert the conductor fully into the terminal connector.
- 4.- Tighten the bolts alternately until breaking the fusible head screw.

- 1.- Choisir la cosse à installer suivant la section du conducteur à connecter.
- 2.- Retirer l'isolant du câble sur la longueur spécifiée et brosser le conducteur.
- 3.- Introduire complètement le conducteur dans la cosse.
- 4.- Visser en alternance jusqu'à casser les têtes fusibles des vis.

