
Dispositivos de puesta a tierra / Cuadros eléctricos de baja tensión

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito con 4 pinzas SHUNT

30902 ECBT-SHUNT4

Versión de cuatro pinzas SHUNT, para el cortocircuito de las tres fases y conexión a tierra del neutro. Pinzas SHCD o SHPL para cable desnudo o pletinas, con sujeción firme y conductiva.

Conforme a la norma IEC 61230.





SHUNT SHCD
SHUNT SHPL



TT-38A

Compuesto por:

- 4 pinzas aisladas SHUNT para cortocircuito de las fases y el neutro.
- 3 cables de cobre con cubierta aislante de PVC de 25 mm² de sección y 1,2 m de largo para cortocircuito de las fases.
- 1 cable de cobre con cubierta aislante de PVC de 25 mm² de sección y de 1,5 m para puesta a tierra del neutro.
- 1 cable de cobre con cubierta aislante de PVC de 25 mm² de sección de 2 m conector de derivación de 5 salidas.
- 1 torno de tierra TT-38A.
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo.

Código	Ref.			Capacidad	Secc. cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente máxima de trabajo
659050	**ECBT-SHCD4**	Cable desnudo	•	25-240 mm²	25	1,2 / 1,5 / 2	200 A
659055	**ECBT-SHPL4**	Pletina	•	2-25 mm			