
Dispositivos de puesta a tierra / Cuadros eléctricos de baja tensión

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito con 4 pinzas aisladas PTA

30902 ECBT-PTA4

Versión con cuatro pinzas PTA, diseñada para el cortocircuito de las tres fases y el neutro, para conexión sobre cabezas de tornillos colocados en las barras o pletinas de los cuadros eléctricos.

Conforme a la norma IEC 61230.





PTA



TT-38A

Compuesto por:

- 4 pinzas aisladas PTA para cortocircuito de las fases y el neutro.
- 3 cables de cobre con cubierta aislante de PVC de 25 mm² de sección y 1,2 m de largo para cortocircuito de las fases.
- 1 cable de cobre con cubierta aislante de PVC de 25 mm² de sección y de 1,5 m para puesta a tierra del neutro.
- 1 cable de cobre con cubierta aislante de PVC de 25 mm² de sección de 2 m para puesta a tierra.
- 1 conector de derivación de 5 salidas.
- 1 torno de tierra TT-38A.
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo.

Código	Ref.	Secc. cable (mm²)	Longitud (m)	⬡ / Ø máx.	Corriente asignada ICC Máx.
659150	**ECBT-PTA4**	25	1,2 / 1,5 / 2	8 - 22 mm	6,9 kA/1s