Dispositifs de mise à la terre / Centres moyenne tension – Pinces à vis


Équipement avec pinces MPU et poignée isolée EMP


30906 PATCPF-MPU

Avec pince de mise à la terre à la place du treuil. Une poignée isolée avec tête polyvalente est ajoutée pour faciliter la mise en place de la pince de mise à la terre et améliorer l'ergonomie.

Conforme à la norme IEC 61230.







Composé de :

- 3 pinces MPU en alliage d'aluminium à serrage par vis et axe à baïonnette (MPU/B), pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 4 et 35 mm ; barre jusqu'à 45 mm et points fixes de 20 à 25 mm.
- 1 pince MPU/H.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section (25/35/50) mm², longueur 0,75 m.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section (25/35/50) mm², longueur 2 m.
- 1 connecteur de trifurcation protégé avec boîtier en caoutchouc.
- 1 perche télescopique de 1,5 m composée de trois sections.
- 1 poignée isolée avec tête polyvalente.
- 1 coffre en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement (optionnel avec roues).

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC Max.
665310	PATCPF-MPU/2525	25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665315	PATCPF-MPU/3535	35		9,0 kA/1s
665320	PATCPF-MPU/5050	50		12,0 kA/1s

Note de sécurité :
La poignée isolée EMP est exclusivement destinée à la mise en place de la pince de mise à la terre. Elle ne doit en aucun cas être utilisée pour la mise en place des pinces de phase. Pour l'installation des pinces sur les phases, l'utilisation d'une perche isolée adaptée à la tension de service est obligatoire. Plus la tension est élevée, plus la longueur de la perche doit être grande, conformément à la réglementation applicable.