Dispositifs de mise à la terre / Postes moyenne et haute tension

Équipement avec pinces MPS et treuils avec clé (contrôle d'accès)


30906 PATL-3MPS/9510


Système avec trois pinces MPS et trois treuils TTS avec serrure, assurant le contrôle de la manipulation de l'équipement grâce à des clés indépendantes.

Conforme à la norme IEC 61230.









Sélection de la perche :
Les équipements de mise à la terre pour haute tension sont fournis sans perche isolante. La perche doit être choisie en fonction de la tension de l'installation, conformément à la réglementation applicable, afin de garantir les distances de sécurité et une ergonomie correcte lors des manœuvres.

Les pinces peuvent être fixées sur des conducteurs cylindriques, des barres plates ou des barres de distribution flexibles, ou sur des points de fixation par serrage à vis. Courant de court-circuit 31,5 kA (câble 120 mm²).

Composé de :

- 3 pinces MPS en alliage d'aluminium avec serrage par vis pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 6 et 75 mm ; barres plates jusqu'à 65 mm et barres de distribution flexibles jusqu'à 65 mm.
- 3 câbles en cuivre avec isolation PVC de 95 mm² de section et 10 m de longueur.
- 3 treuils de mise à la terre avec serrure à clé.
- 3 clés codées individuellement et une copie de chaque clé pour le responsable de l'équipement.
- 3 sacs pour le transport et le stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC max.
676010	**PATL-3MPS/9510**	95	10	25 kA/1s

* Selon la disponibilité, la couleur du sac peut varier.