

sofamel

MTG/R





*MANGUITO TORNILLO FUSIBLE REDUCTOR
SHEAR HEAD BOLT CONNECTOR REDUCER
MANCHON À VIS FUSIBLE RÉDUCTEUR*




sofamel

C/ Thomas Alva Edison, 16-17
Pol. Ind. Plans d'Arau
08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) - Spain
Tel. +34 938 087 980 - info@sofamel.es
www.sofamel.com

Tel. +34 938 087 980
www.sofamel.com
info@sofamel.es

Ref.	Sec. (mm ²)*		Long. desforre Strip length Long. dénudage (mm)		T2/T3		T1	
	Al	Cu	L1	L2				
					M		M	
MTG/R-240/95	95 - 240	16 - 95	67	33	2xM22	17	1xM12	17

*Conductores Al./Cu. de sección circular (IEC 60228 - Clases 1/2) *Al./Cu. round conductors (IEC 60228 - Class 1/2) *Conducteurs Al./Cu. de section circulaire (IEC 60228 - Classes 1/2)


GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Retirar el aislamiento del cable en la longitud especificada y cepillar el conductor.
- 2.- Introducir el conductor completamente en el manguito.
- 3.- Fijar la tornillería a mano hasta sujetar el conductor.
- 4.- Atornillar alternativamente hasta romper las cabezas de los tornillos.



LONGITUD DE DESFORRE

STRIPPING LENGTH / LONGUEUR DE DÉNUDAGE



INSTALLATION GUIDE

- 1.- Remove the insulation from the cable in the specified length and brush the conductor.
- 2.- Insert the conductor fully into the joint.
- 3.- Fasten screw steadily by hand just to fit the conductor.
- 4.- Screws alternativamente until the screw heads break.

GUIDE D'INSTALLATION

- 1.- Retirer l'isolant du câble sur la longueur spécifiée et brosser le conducteur.
- 2.- Introduire complètement le conducteur dans la cosse.
- 3.- Fixer les vis à la main jusqu'à maintenir le conducteur.
- 4.- Visser alternativement jusqu'à ce que les têtes de vis se cassent.