



545 ME-60S

Poignée d'extraction de fusibles

S'utilise pour la mise en place et le retrait de fusibles basse tension. Comprend une poignée isolante et une garde en guise de gant pour protéger l'opérateur d'éventuels accidents.

Code	Réf.
545131	ME-60S

