

Connecteurs solaires

Connexions

Connexions pour câbles photovoltaïques



11402 SCF/FUSE




Porte-fusible type MC4, pour 1000 V et 1 500 V

Fusible intégré de 20 A sur connecteur MC4, étanche.

Possibilité d'échange de fusible de 15/20/30 A.

SCF/FUSE-1000V femelle-mâle

SCF/FUSE-1500V femelle-mâle

Code	Réf.	Ampères (A)	 x 100	 Sac	 Boîte
501043	SCF/FUSE-1000V 15A	15	-	-	-
501044	SCF/FUSE-1000V 20A	20	-	-	-
501046	SCF/FUSE/L-1500V 15A	15	-	-	-
501047	SCF/FUSE/L-1500V 20A	20	-	-	-