

# Dispositivi di Messa a Terra

## Sicurezza

*Quadri elettrici in bassa tensione*

### 30902 ECBT-SHUNT4

4 pinze

Dispositivo mobile per impianti di distribuzione a bassa tensione. Serve per la messa a terra degli impianti a bassa tensione ed è alla base di tutti i sistemi di sicurezza durante le operazioni di manutenzione o sostituzione dell'apparecchiatura.

Norme di riferimento: IEC 61230.



Bassa tensione



**SHUNT SHCD  
Y SHUNT SHPL**  
Morsetto isolato



**TT-38A**  
Morsa di terra

#### Comprendivo di:

- 4 morsetti isolati SHUNT e il neutro.
- 3 cavi di rame con guaina isolante di PVC, sezione 25 mm<sup>2</sup> e lunghezza 1,2 m per la messa a terra e in corto delle fasi.
- 1 cavo di rame, sezione 25 mm<sup>2</sup> e lunghezza 1,5 m per la messa a terra del neutro
- 1 cavo con guaina isolante in PVC, sezione 25 mm<sup>2</sup> e lunghezza 2 m per la messa a terra.
- 1 connettore multiplo (5 vie).
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 custodia di plastica per lo stoccaggio e il trasporto.

Codice	Rif.				Corrente massima di lavoro
659050	ECBT-SHCD4	Cavo nudo	•		200 A
659055	ECBT-SHPL4	Piastra		•	