


## 31009 PTL-1000

### Tester - Óptico e Acústico

Verificador de tensão sem contato, fácil de manusear e utilizar. O intervalo de detecção de tensão pode ser ajustado. Distinguem automaticamente o fio neutro e o fio fase. Diferentes sons de alarme e LEDs de diferentes cores indicam a intensidade de tensão alta, média e baixa. Adequado para uma ampla gama de aplicações.



Código	Ref.	 Caixa
635330	Tester PTL-1000	1

#### Informação técnica

- **Modo de alarme:** Acústico e luminoso
- **Gama de medição:** 12 VCA a 1000 VCA / 48 VCA a 1000 VCA
- **Fonte de alimentação:** 2 pilhas AAA de 1,5 V
- **Frequência:** 50 Hz / 60 Hz
- **Categoria de sobrecarga:** CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- **Certificados:** CE, RoHS
- **Lanterna:** Lâmpada LED de luz branca
- **Cor:** Amarelo
- **Dimensões:** 156 x 20 x 20 mm
- **Peso:** 45 g

Fornecido em caixa de papelão para transporte e armazenamento.  
Conforme as normas EN 61010-1, IEC 62321, EN 61326-1.